

108 年度教育部國民及學前教育署補助公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫成果報告

	文字說明： 廁所地面高低差 入口處階梯過多，易生危險，採用緩斜坡降低絆倒情形。 地磚採用止滑的建材，增加磨擦係數，增加使用上的安全性。
	文字說明： 綠美化植物 2、3 樓植栽植物，進行環境綠美化，並由專門班級認養，強化學生對環境教育之成效。
	文字說明： 天花板破損 原輕鋼架天花板拆除，不再施作，採用 C 型鋼裝飾方式，配合原山型屋頂，營造類似小木屋視覺。



文字說明：

採光及照明不足；通風不良
惡臭難聞

擴大增加玻璃採光面積並增加百葉窗通風管道，增加空氣對流，消除惡臭。



文字說明：

管線抽換

此次管線全部予以抽換，轉彎處採用 45 度接頭，避免直角轉彎，減低阻塞機率並採明管配置，方便維修。



文字說明：

掃具櫃及拖布盆

設置掃具櫃，方便收納雜亂之掃具，整齊美觀。



文字說明：

自動沖水

行動不便者馬桶邊設置自動沖水設備，方便需求者。



文字說明：

安全鐵捲門

1 樓鐵捲門具有防壓及紅外線感應，讓鐵捲門具備高安全性。



文字說明：

省水(省電)設計

為提升節約用水，改採具省水標章之沖水設備。

燈具採用省電 LED 燈泡。



文字說明：

緊急求救鈴

對使用廁所者有安全的威脅時，可以針對此問題而獲得求援。針對行動不便者，安裝扶手便利需求者使用。